

# Peritaje Completo



Vehículos seleccionados.

# Control de Calidad

## Datos del vehículo

Marca:	RENAULT
Modelo:	SPACE
Matrícula:	5662KRP
Bastidor:	VF1RFC00055789525
Kilometraje:	141.530 km

## Control de calidad

✓ Evaluación Visual Daños Estructurales	<b>Correcto</b>
✓ Testigos en Cuadro de Instrumentación	<b>Correcto</b>
✓ Temperatura del Motor	<b>Correcto</b>
✓ Circuito de Refrigeración	<b>Correcto</b>
✓ Estado Aceite de Motor	<b>Correcto</b>
✓ Sonido de Motor en Marcha	<b>Correcto</b>
✓ Pérdidas de Motor	<b>Correcto</b>
✓ Estado de Neumáticos	<b>Correcto</b>
✓ Sensibilidad Embrague	<b>Correcto</b>
✓ Elevelunas	<b>Correcto</b>
✓ Cerraduras	<b>Correcto</b>
✓ Tecnología Multimedia	<b>Correcto</b>
✓ Climatización	<b>Correcto</b>
✓ Prueba Dinámica de Conducción	<b>Correcto</b>

## Observaciones

Vehículo en perfectas condiciones de uso, sin más observaciones.

Agente peritador:

# Peritación de daños

## Estado de los neumáticos



Neumáticos delanteros  
Porcentaje **4.02 mm**



Neumáticos traseros  
Porcentaje **4.68 mm**

## Daños del vehículo



Pieza: **PARACHOQUES**  
Posición: **DELANTERO**  
Intensidad: **MUY LEVE**



Pieza: **PARACHOQUES**  
Posición: **DELANTERO**  
Intensidad: **MUY LEVE**



Pieza: **PARACHOQUES**  
Posición: **DELANTERO**  
Intensidad: **MUY LEVE**



Pieza: **RETROVISOR**  
Posición: **DERECHO**  
Intensidad: **MUY LEVE**