

Peritación de daños

Datos del vehículo

Marca: **FORD**
 Modelo: **TRANSIT**
 Matrícula: **4830JFB**

Control de calidad

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| ✓ Sensibilidad embrague | Correcto |
| ✓ Sonido motor | Correcto |
| ✓ Componentes electrónicos | Correcto |
| ✓ Prueba dinámica | Correcto |

Estado de los neumáticos



Neumáticos delanteros
 Porcentaje **6.15 mm**



Neumáticos traseros
 Porcentaje **6.36 mm**

Observaciones

Vehículo en perfectas condiciones de uso, sin más observaciones.

Agente peritador:

Peritación de daños

Daños del vehículo



Pieza: **ALETA**
Posición: **TRASERA DERECHA**
Intensidad: **MUY LEVE**



Pieza: **ALETA**
Posición: **TRASERA IZQUIERDA**
Intensidad: **MUY LEVE**




Pieza: **ASIENTO**
Posición: **CONDUCTOR**
Intensidad: **MUY LEVE**



Pieza: **PUERTA**
Posición: **DELANTERA IZQUIERDA**
Intensidad: **MUY LEVE**



Pieza: **PARACHOQUES**
Posición: **DELANTERO**
Intensidad: **MUY LEVE**



Pieza: **xxx**
Posición: **xxx**
Intensidad: **xxx**